誘導電動機のベクトル制御に関する一考察

辻峰男*・山田英二*泉勝弘*・小山純*

A Consideration on the Vector Control of Induction Motor

by

Mineo TSUJI*, Eiji YAMADA*, Katsuhiro IZUMI*and Jun OYAMA*

The vector control or the field oriented control is an effective method for the torque control of induction motor. In this paper, the vector control system with controlled current source is easily obtained by using the T-I type transient equivalent circuit, because the circuit is the same as steady-state one when the amplitude of rotor flux is constant. Furthermore, the analytical solution of transient response for the vector control system is obtained for arbitrary initial conditions by using the space vector method. From the result, the torque of induction motor is proportional to the torque current command without any time lag when the initial condition is given by a steady-state value.

1. まえがき

誘導電動機のトルク制御法として、ベクトル制御が 注目されている。ベクトル制御は制御電圧源によるか あるいは制御電流源によるかで方式が異なり、また磁 束の制御を行うかどうかでも制御構成を異にする。 従って、これらの制御則を得るための理論も幾つか存 在する。その中で、二次磁束を一定に保つ電流制御方 式のベクトル制御系が早くから知られ、最も基本的な システムとなっている¹⁾ このベクトル制御系を物理 的理解が得られ易い定常等価回路から導出しようとす る試みがなされているが^{2),3)}、一般に定常時の等価回路 から過渡時を考慮した制御法を導出することはできず、 ベクトル制御の概念的な説明に留まっている。また、 通常ベクトル制御則は、二次鎖交磁束の大きさを一定 に保つ条件¹⁾や*q*軸の二次鎖交磁束を零とおくこと⁴⁾に よって得られるが,逆にこのようにして構成した制御 系でトルクに過渡現象が生じないかどうかは十分に議 論されていないようである.

本稿では上記の問題点を考察するため,空間ベクト ル法による誘導機の式を基に,その過渡等価回路⁵⁾を 導出し,二次磁束一定のベクトル制御系が容易に得ら れることを示す⁶⁾また,この様にして構成されたベク トル制御系の過渡現象解析を行い,トルクに過渡現象 が生じないための条件を明確にする.

2. 空間ベクトル法と過渡等価回路

Fig.1に誘導機の解析モデルを示す.誘導機の解析 法としては二軸理論が良く知られておりⁿ, Fig.2に解 析に用いられている種々の座標系を示す.先の報告で は,三相回路の方程式をd,q回転座標系に変換し,そ

平成3年4月30日受理

*電気情報工学科(Department of Electrical Engineering and Computer Science)

れを基に他の座標系での関係式を導出したが、本稿で は、静止座標系の空間ベクトルによる誘導機の式を先 に導き、それを変換して他の座標系の表現式を得る.

Fig. 1で,固定子a相巻線軸と β 軸が θ_0 (一定)の静止 座標系を考え,a軸を実部, β 軸を虚部とするような空 間ベクトル⁸⁾を考えると次式を得る.

$$\begin{split} \dot{f}_{s} &= f_{s\alpha} + j f_{s\beta} \\ &= \sqrt{2/3} j e^{-j\theta_{o}} (f_{s\alpha} + \alpha f_{sb} + \alpha^{2} f_{sc}) \\ \dot{f}_{r} &= f_{r\alpha} + j f_{r\beta} \end{split} \tag{1}$$

$$= \sqrt{2/3} \, j \, e^{-j(\theta_0 - \theta_r)} (f_{ra} + \alpha f_{rb} + \alpha^2 f_{rc}) \quad (2)$$

ここで、
$$\alpha = e^{j2\pi/3}$$

(1), (2)式のfは、電圧(e)、電流(i)、鎖交磁束(φ)を意味
 する。逆に、三相量は次式より求まる。

$$f_{sa} = \sqrt{2/3} \operatorname{Re} \left(-je^{j\theta_0} \dot{f}_s \right) \tag{3}$$

$$f_{sb} = \sqrt{2/3} \operatorname{Re} \left(-je^{j\theta_0} a^2 \dot{f}_s \right) \tag{4}$$

$$f_{sc} = \sqrt{2/3} \operatorname{Re} \left(-j e^{j\theta_0} \alpha \dot{f}_s \right) \tag{5}$$

上式では,零相分は零であり,



Fig. 1 Analytical model of three-phase induction motor.



Fig. 2 Coordinate transformation.

$$f_{sa} + f_{sb} + f_{sc} = 0 (6)$$

を仮定している.

三相巻線の電圧方程式⁷⁾を(1),(2)式に代入し,次の公式,

$$\cos\theta_r + \alpha\cos(\theta_r - \frac{2}{3}\pi) + \alpha^2\cos(\theta_r + \frac{2}{3}\pi)$$
$$= \frac{3}{2}e^{j\theta_r}$$
$$\cos\theta_r + \alpha^2\cos(\theta_r - \frac{2}{3}\pi) + \alpha\cos(\theta_r + \frac{2}{3}\pi)$$
$$= \frac{3}{2}e^{-j\theta_r}$$

を用いると,誘導機の空間ベクトル(静止座標系)に よる表現式を得る.

$$\begin{bmatrix} e_s \\ e_\tau \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_s + L_s p \\ (p - j\omega_r)M \end{bmatrix}$$

$$* \qquad Mp \\ r_r + (p - j\omega_r)L_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{i}_s \\ \dot{i}_r \end{bmatrix}$$
(7)

二次側の諸量を一次側に換算すると次式となる。

$$\begin{bmatrix} \dot{e}_s \\ \dot{e}_r' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_s + L_s p \\ (p - j\omega_r)M' \end{bmatrix}$$

$$* \qquad M' p \\ r'_r + (p - j\omega_r)L'_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{i}_s \\ \dot{i}_r' \end{bmatrix}$$

$$(8)$$

なお、 α 、 β 静止座標系に対し、 θ で回転する座標系に おける空間ベクトル f_s 、 f_s 、 f_s 、 f_s 、 f_s 、Absolution

$$\dot{f}_s^r = e^{-j\theta} \dot{f}_s \tag{9}$$

$$\dot{f}_{r}^{\,\prime r} = e^{-j\theta} \dot{f}_{r}^{\,\prime} \tag{10}$$

と変数変換することにより、次式で与えられる。

$$\begin{pmatrix} \dot{e}_{s}^{r} \\ \dot{e}_{r}^{\prime r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_{s} + L_{s}p + j\omega L_{s} \\ M'p + j(\omega - \omega_{r})M' \end{pmatrix}$$

$$* \qquad M'p + j\omega M' \\ r'_{r} + L'_{r}p + j(\omega - \omega_{r})L'_{r} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} \dot{i}_{s}^{r} \\ \dot{i}_{r}^{\prime r} \end{bmatrix}$$
(11)

但し、
$$p\theta = \omega$$



Fig. 3 α , β axis and d, q axis.

(8), (1)式を実部と虚部に分けると、それぞれa, β 座標 系とd, q座標系の誘導機のモデルが得られる. (9)式を 実数表現すると、次式となる.

$$\left(\begin{array}{c}f_{sd}\\f_{sq}\end{array}\right) = \left(\begin{array}{c}\cos\theta & \sin\theta\\-\sin\theta & \cos\theta\end{array}\right) \left(\begin{array}{c}f_{sa}\\f_{s\beta}\end{array}\right) \quad (12)$$

次に瞬時トルクを求める.瞬時入力電力*P*_{in}は次式で 与えられる⁹.

$$P_{in} = e_{sa}i_{sa} + e_{sb}i_{sb} + e_{sc}i_{sc} + e_{ra}i_{ra} + e_{rb}i_{rb} + e_{rc}i_{rc} = \operatorname{Re}(\dot{e}_{s}i_{s} + \dot{e}'_{r}i'_{r}) = r_{s}|\dot{i}_{s}|^{2} + r'_{r}|\dot{i}'_{r}|^{2} + p(\frac{1}{2}L_{s}|\dot{i}_{s}|^{2} + \frac{1}{2}L'_{r}|\dot{i}'_{r}|^{2}) + \operatorname{Re}\{p(M'\bar{i}_{s}\dot{i}'_{r})\} + \operatorname{Re}(-j\omega_{r}M'\bar{i}'_{r}\dot{i}_{s})$$
(13)

上式で,

- $r_s |\dot{i}_s|^2$:一次銅損
- riliil² :二次銅損

 $rac{1}{2}(L_s|\dot{i}_s|^2+L_r'|\dot{i}_n'|^2):自己インダクタンスの$ エネルギー

Re(M'isir):相互インダクタンスのエネル ギー

 $\operatorname{Re}(-j\omega_r M'\overline{i'_r}i_s)$:機械的出力

と考えられる。機械的出力は、トルクと回転角速度(機 械角)の積であり、ωrが電気角表示であることに注意 すると、瞬時トルクは次式より求まる。

$$\tau_e = (P/2)M' \text{Im}(\dot{i}_s \dot{i}_r')$$

= $(P/2)M' \text{Im}(\dot{i}_s \bar{i}_r')$ (14)

さて,通常二次回路は短絡されているので, $e'_{r}=0$ と考えて良く,(8)式より,Fig.4(a)のT形過渡等価回路 が得られる。また,漏れインダクタンスを一次側や二 次側に移したT-I形,T-II形の過渡等価回路も変数変 換により,Fig.4(b),(c)の様に得られる⁵⁾.図中以下の 記号を用いている。

$$T \mathcal{H} : \dot{\phi'_r} = M' \dot{i}_s + L'_r \dot{i}'_r$$

$$T \cdot I \mathcal{H} : k = M'/L_r$$

$$r_r^I = k^2 r_r', \quad M^I = kM', \quad \dot{i}_r^I = \dot{i}'_r/k \quad (15)$$

$$T \cdot II \mathcal{H} : k = L_s/M'$$

$$r_r^{II} = k^2 r_r', \quad l_r^{II} = kl_s + k^2 l_r'$$

$$\dot{i}_r^{II} = \dot{i}'_r/k \quad (16)$$





3. 二次磁束一定のベクトル制御系

3.1 制御電流源によるシステム構成

本節では, T-I 形過渡等価回路から直接ベクトル制 御に至る過程を考察する. Fig. 4(b)で, *i* &の大きさを一 定に保つ制御を考える¹⁾. そこで,

$$\dot{i}_{0}^{I} = i_{sd}^{*} e^{j\theta} \left(i_{sd}^{*} : -\hat{z} \right)$$
(17)

とおくと,

$$\dot{e}_{0}{}^{I} = M^{I} p \, \dot{i}_{0}{}^{I} = j \omega M^{I} \, \dot{i}_{0}{}^{I} \tag{18}$$

但し、 $p\theta = \omega$

となる. このとき,

$$\dot{e}^{I} = j\omega_{r}M^{I}\dot{i}_{0}^{I} = \omega_{r}\dot{e}_{0}^{I}/\omega$$
(19)

で、e'が e'_{s} のスカラー倍なのでe'を発生する回路素 子は抵抗と考えられる。従って、 i_{s} *一定時には、Fig. 4(b)のT-I形過渡等価回路は, Fig. 5の様に表せる. ここ で、 $\omega_s = \omega - \omega_r$ である. 図の回路は定常時の等価回路 と同じ形であるが、電圧、電流はあくまでも空間ベク トルで、 $\omega や \omega_r$ も任意に変化できる. (18)式及びFig. 5よ り、 $i_b < i_c$ は直交し、Fig. 6の空間ベクトル図が得ら れる. このときトルクは、次式で与えられる.

$$T_e = \frac{P}{2} \frac{M^2}{L_r} \operatorname{Im}(i \sqrt[i]{i} \sqrt[i]{i})$$
$$= \frac{P}{2} \frac{M^2}{L_r} i_{sd}^* i_{sq}^*$$
(20)

 $zz\overline{c}, i_{sq} = |i_r| \ge U T \cup \delta.$

次に, | i d| を一定に制御するために, 固定子電流をどの ように制御すれば良いかを検討する. Fig. 5で, | e d| を 計算することにより,次式を得る.

$$\omega_s = \frac{\gamma_r' i_{sq}^*}{L'_r i_{sd}^*} \tag{21}$$

Fig.6より、 i_s は次式で与えられる。

$$\dot{i}_{s} = \sqrt{i_{sd}^{*2} + i_{sq}^{*2}} e^{j(\theta + \phi)}$$
(22)



Fig. 5 T-I type transient equivalent circuit under constant $|i_0|$.



(3)式で、 60 = 0に選ぶと、

$$i_{sa} = \sqrt{2/3} \operatorname{Im}(\dot{i}_{s}) = \sqrt{2/3} \sqrt{i_{sa}^{*2} + i_{sq}^{*2}} \sin(\theta + \phi)$$
(23)

となり, 同様に*isb*, *isc*が求まって, Fig. 7のベクトル制 御系が得られる.

以上の様に等価回路を介在させることで,見通し良 くベクトル制御系が構成できた.しかし,Fig.7のベク トル制御系は,|i|が一定であるための必要条件から 導かれたものであり,逆にFig.7のベクトル制御系か ら,|i|が一定になるかどうか検討する必要がある.

3.2 過渡現象の解析

Fig.7の解析に際し、以下の仮定を設ける。

- (1) 固定子電流は瞬時に制御できる。
- (2) 磁化電流指令is*は一定である.
- (3) パラメータ同定は正確で、 $\sigma_r = \sigma_r^*$ である。 但し、 $\sigma_r = r_r'/L_r'$ とする。

図より、 $\theta=0$ に選ぶと i_s は次式で与えられる。

$$\dot{i}_s = \sqrt{i_{sd}^{*2} + i_{sq}^{*2}} e^{j\theta_f}$$
(24)

但し、
$$\theta_f = \theta_r + \theta_{f1} + \theta_{f2}$$

$$\theta_r = \int_0^{t} \omega_r dt$$
$$\theta_{f1} = \int_0^{t} \frac{\sigma_r^* i_{sq}^*}{i_{sd}^*} dt$$



Fig. 6 Space vector diagram under constant $|i_0|$.



Fig. 7 Vector control system with controlled current source (constant i_{sa}).

$$\theta_{f2} = \tan^{-1} \frac{i_{sq}^*}{i_{sd}^*}$$

Fig. 4(b)で,回	転子側の回路に対し次式が成立する	5.
--------------	------------------	----

$$p \,\dot{i}_0{}^I + (\sigma_r - j\omega_r) \,\dot{i}_0{}^I = \sigma_r \,\dot{i}_s \tag{25}$$

いま, i を任意の変数として,

$$\dot{i}_0^j = \dot{i} e^{j(\theta r + \theta_{f1})} \tag{26}$$

とおく。(26)式を(25)式に代入すると、次式が得られる。

$$p\,\dot{i} + (\sigma_r + j\sigma_r^* i_{sq}^*/i_{sd}^*)\,\dot{i} = \sigma_r(i_{sd}^* + ji_{sq}^*)$$

σ_r* = σ_rのとき,⒄式の解は次式となる.

$$\dot{i}(t) = i_{sd}^* + \{ \dot{i}(0) - i_{sd}^* \} e^{-\sigma_r t - j\theta_{f_1}}$$
(28)

従ってトルクは次式で与えられる.

$$\tau_{e} = \frac{P}{2} \frac{M^{\prime 2}}{L_{r}} \text{Im}(\dot{i}_{s} \bar{i}_{0}{}^{\prime})$$

$$= \frac{P}{2} \frac{M^{\prime 2}}{L_{r}} i_{sd}{}^{*} i_{sq}{}^{*} + \frac{P}{2} \frac{M^{\prime 2}}{L_{r}} i_{sq}{}^{*} e^{-\sigma_{r}t}$$

$$\times \text{Im}[\{\bar{i}(0) - i_{sd}{}^{*}\} e^{j\theta_{f1}}]$$
(29)

(2)式より, $i(0) = i_{sa}$ *であれば、トルクは i_{sq} *に時間遅 れなく比例することが判る.なお、以上の解析で i_{sq} *や ω_r は一定でなく、任意の変数として考えている点に注 意すべきである.結局、Fig.7のベクトル制御系で、瞬 時トルクが i_{sq} *に比例するためには、(1)~(3)の条件の 他に、初期値が定常値であることが必要である.

3.3 制御電圧源によるシステム構成

Fig.5の, |i| 一定時のT-I形過渡等価回路において, 3.1節では、固定子電流i。が瞬時に制御できるもの と考えた.本節では、端子電圧e。が瞬時に制御できる 場合を考える.この場合には、ベクトル制御に必要な 電流i。を流すように、電圧e。を加えてやれば良い.

Fig.5より,固定子回路に対し次式が成立する。

$$\dot{e}_s = r_s \dot{i}_s + \sigma L_s p \dot{i}_s + M^I p \dot{i}_0{}^I \tag{30}$$

(17),(22)式を上式に代入すると次式が得られる。

$$\dot{e}_{s} = \{r_{s}(i_{sd}*+ji_{sq}*)+j\sigma L_{s}pi_{sq}*+j\omega\sigma L_{s}(i_{sd}*$$
$$+ji_{sq}*)+j\omega M^{l}i_{sd}*\}e^{j\theta}$$
(31)

ここで,

 $\dot{e}_s e^{-j\theta} = e_{sd}^* + j e_{sq}^* \tag{32}$

とおき、(31)式を実部と虚部に分けると、次式を得る。





$$e_{sd}^* = r_s i_{sd}^* - \omega \sigma L_s i_{sq}^* \tag{33}$$

$$e_{sq}^* = (r_s + \sigma L_s p) i_{sq}^* + \omega L_s i_{sd}^*$$
(34)

(3)式で、 $\theta_0 = 0$ に選ぶと、

$$e_{sa} = \sqrt{2/3} \operatorname{Im}(\dot{e}_s)$$

= $\sqrt{2/3} \sqrt{e_{sa}^{*2} + e_{sq}^{*2}} \sin(\theta + \delta)$ (35)

但し、
$$\delta = \tan^{-1} \frac{e_{sq}^*}{e_{sd}^*}$$

 e_{sb} , e_{sc} は, 位相がそれぞれ $2\pi/3$, $4\pi/3$ だけ遅れる. なお, (3)式はd, q座標系から, 三相量への変換であるから, 次式を用いても良い.

$$\begin{pmatrix} e_{sa} \\ e_{sb} \\ e_{sc} \end{pmatrix} = \sqrt{2/3} \begin{pmatrix} \sin\theta \\ \sin(\theta - \frac{2}{3}\pi) \\ \sin(\theta + \frac{2}{3}\pi) \\ \sin(\theta + \frac{2}{3}\pi) \end{pmatrix}$$

$$* \begin{array}{c} \cos(\theta - \frac{2}{3}\pi) \\ \cos(\theta + \frac{2}{3}\pi) \end{array} \int \left[\begin{array}{c} e_{sd}^{*} \\ e_{sq}^{*} \end{array} \right]$$
(36)

 $\theta_0 = 0$ としたとき, Fig. 3の関係があるから, Fig. 1で $\theta_0 \rightarrow \theta, \alpha \rightarrow d, \beta \rightarrow q$ と置き換えられる.

以上により, Fig. 8の制御電圧源によるベクトル制 御系が得られる^{10,11)}.

4. 磁束制御器をもつベクトル制御系

4. 1 制御電流源によるシステム構成¹²⁾

Fig. 4(b)のT-I形過渡等価回路で, io'を,

$$\dot{i}_{0}{}^{I} = i_{0}^{*}e^{j\theta} \tag{37}$$

とおく.磁束の制御を考えるのでⁱ*は一定とは限らない.図の回転子回路に対し成立する(25式に,上式を代入すると,次式が得られる.

$$\dot{i}_s = \dot{i}_0{}^{\prime} + \frac{(pi_0^*)}{\sigma_r} e^{j\theta} + j \frac{\omega_s}{\sigma_r} i_0^* e^{j\theta}$$
(38)

但し, $p\theta = \omega$, $\omega_s = \omega - \omega_\tau$

これから, Fig.9の空間ベクトル図が得られる。いま,

$$\dot{i}_{s}e^{-j\theta} = i_{sd}^* + ji_{sq}^* \tag{39}$$

とおくと、(38)式の実部と虚部より以下の式が得られる.

$$i_{sd}^* = (1 + \frac{p}{\sigma_r})i_0^* \tag{40}$$

$$i_{sq}^* = \omega_s i_0^* / \sigma_r \tag{41}$$

トルクの式は、(41)式を考慮して、

$$\tau_{e} = \frac{P}{2} \frac{M^{2}}{L_{r}} \operatorname{Im}(i_{s} \bar{i_{0}}^{\prime})$$
$$= \frac{P}{2} \frac{M^{2}}{L_{r}} i_{0}^{*} i_{sq}^{*}$$
(42)



Fig. 9 Space vector diagram under flux control.



Fig. 10 Vector control system with controlled current source (flux control).

となる. 従って, $i_0^* > i_{sq}^* > fi$ 令値として与えることが できれば、トルクの理想的な制御が可能となる. すな わち, i_0^* , i_{sq}^* から i_s が決定できれば良い. このため に、(41)式より ω_s を求め、 ω_r を検出して ω を定め、それ を積分して θ を計算し、(40)より求まる i_{sd}^* を用い、(30)式 から i_s を演算すればよい. 以上により構成される磁束 制御器を持ったベクトル制御系をFig. 10に示す.

4.2 過渡現象解析

Fig. 10の解析に際し、以下の仮定を設ける.

(1) 固定子電流は瞬時に制御できる.

(2) パラメータ同定は正確で、 $\sigma_r = \sigma_r^*$ とする. 図より、 $\theta_r = 0$ に選ぶと i_s は次式で与えられる.

$$\dot{i}_{s} = \sqrt{i_{sd}^{*2} + i_{sq}^{*2}} e^{j\theta_{f}}$$

$$(43)$$

$$(\square \cup, \ \theta_{f} = \theta_{r} + \theta_{f1} + \theta_{f2}$$

$$\theta_{r} = \int_{0}^{t} \omega_{r} dt$$

$$\theta_{f1} = \int_{0}^{t} \frac{\sigma_{r}^{*} i_{sq}^{*}}{i_{0}^{*}} dt$$

$$\theta_{f2} = \tan^{-1} \frac{i_{sq}^*}{i_{sd}^*}$$

(20)式と同様に i^oを定義し、(20)式に代入すると次式が 得られる。

$$p\,\dot{i} + (\sigma_r + j\frac{\sigma_r^* i_{sq}^*}{i_0^*})\,\dot{i} = \sigma_r(i_{sd}^* + ji_{sq}^*) \quad (44)$$

(40)式を代入し、 $\sigma_r = \sigma_r^*$ とおくと次式となる。

$$p(\dot{i} - i_0^*) + (\sigma_r + j \frac{\sigma_r i_{sq}^*}{i_0^*})(\dot{i} - i_0^*) = 0 \quad (45)$$

上式を解くことにより, i は次式で与えられる.

$$\dot{i} = i_0^* + \{ \dot{i}(0) - i_0^* \} e^{-\sigma_r t - j\theta_{f_1}}$$
(46)

従って,トルクは次式となる.

$$\tau_{e} = \frac{P M^{\prime 2}}{2 L_{r}} i_{0}^{*} i_{sq}^{*} + \frac{P M^{\prime 2}}{2 L_{r}} i_{sq}^{*} e^{-\sigma_{r}t} \\ \times \operatorname{Im}[\{\overline{i}(0) - i_{0}^{*}\} e^{j\theta_{r}}]$$
(47)

(初式より, $i(0) = i_0^*$ であればトルクに過渡現象は生じないことがわかる。(約式より,この状態はすぐに得られる。

4.3 制御電圧源によるシステム構成

3.3節と同様に考える.(37),(39)式を(30)式に代入し, (32)式のようにおくと,次式が得られる.

$$e_{sd}^{*} = (r_{s} + \sigma L_{s}p)i_{sd}^{*} - \omega \sigma L_{s}i_{sq}^{*} + M^{I}pi_{0}^{*} \qquad (48)$$



Fig. 11 Vector control system with controlled voltage source (flux control).

$$e_{sq}^* = (r_s + \sigma L_s p)i_{sq}^* + \omega \sigma L_s i_{sd}^* + M^I \omega i_0^* \qquad (49)$$

これから, Fig. 11の磁束制御器を持った制御電圧源に よるベクトル制御系が得られる.なお,(40),(49)式を,

 $e_{sd}^* = e_{sd}^{*'} - \omega \sigma L_s i_{sq}^* \tag{50}$

$$e_{sq}^{*} = e_{sq}^{*'} + \omega(\sigma L_s i_{sd}^{*} + M^{I} i_0^{*})$$
(51)

と書き換え, *e_{sa}**, *e_{sq}**[']を入力とする電流制御系を構 成するいわゆる非干渉化制御も考えられる¹³.

5. あとがき

誘導機の空間ベクトルによる表現式を基に、ベクト ル制御のシステム構成を得るまでのプロセスと、構成 されたシステムの過渡現象解析について考察した。特 に、二次磁束一定のベクトル制御系が等価回路を介在 させることによって見通し良く構成できること、トル クの過渡応答における初期値の問題などを明確にした。

なお、二次抵抗変化時の解析に関しては、筆者らが 線形モデルによる検討を行っている^{14).15)}.空間ベクト ル法は、制御系の構成や解析解を得る場合に便利なこ とがある.また、定常等価回路との整合性も良い.し かし、速度制御器を含めた線形モデルの導出や安定解 析では実数表現の方が便利である.

参考文献

- 1)難波江・黒沢:「誘導電動機のトルク伝達関数定数化制御」電学論B,98,303(昭53-3)
- 2)大西・鈴木・杉浦・宮地:「誘導機の非干渉化制 御2」電気学会回転機研究会資料RM-82-17,21(昭 57)
- 3)長瀬・堀・奥山:「ベクトル制御の理論」昭58電 気学会全大 S. 8-2
- 4) 鈴木・中野・原・柳瀬:「交流機のトランスベク

トル制御」電気学会制御変換装置研究会資料PCC -78-6(昭53-1)

- 5)山村:「交流回路と交流機のスパイラルベクトル 理論」電学誌,109,517(平元-7)
- 6) 辻・山田・泉・小山:「相分離法及び磁界加速法 の一解釈」平2電気学会全大 No.589
- 7)例えば、辻・山田・小山・泉:「三相誘導機の2 軸理論の応用」長崎大学工学部研究報告,14,51(昭 59-1)
- 8) P. K. Kovács: "Transient Phenomena in Electrical Machines" (1984) Elsevier
- 9)難波江・金・高橋・仲村・山田:「電気機器学」
 68(昭60)電気学会
- 大西・宮地・寺嶋:「制御電圧源による誘導機駆動の一方式」電学論B, 104, 727(昭59-11)
- 11) 寺嶋・野村・足利・須田・中村:「制御電流源ベクトル制御と制御電圧源ベクトル制御の実用面からみた性能比較」電学論D, 107, 183(昭62-2)
- 12) A. Nabae, K. Otsuka, H. Uchino & R. Kurosawa : "An Approach to Flux Control of Induction Motors Operated with Variable-Frequency Power Supply" IEEE Trans. Industr. Applic., IA-16, 342 (1980)
- 13) 杉本・新野:「大容量誘導電動機の高性能制御法」
 電学論D, 107, 159(昭62-2)
- 14) 辻・山田・泉・小山:「電流形インバータ駆動誘
 導電動機ベクトル制御系の線形モデル」電学論D,
 110, 165(平2-2)
- 15)同上:「MFS制御の誘導電動機ベクトル制御系への応用」電学論D,111,379(平3-5)